

KLIMATECHNIK KÖLBL GMBH

Klimatechnik Kölbl GmbH ■ Schwarzach 2 ■ 94264 Langdorf

Planung und Ausführung:

- Kälte- und Klimaanlagen
- Heizungsanlagen
- Raumlufttechnik
- Hygieneuntersuchung nach VDI 6022
- Be- und Entfeuchtung

An unsere Kunden

Schwarzach, 11.04.2018

Voraussetzungen für die Hygieneerstinspektion nach VDI 6022 Blatt 1 von 2018

Sehr geehrte Damen und Herren,

folgende Voraussetzungen für eine Hygieneerstinspektion müssen erfüllt sein:

- Anlage vollständig installiert und betriebsbereit
- Anlagenschema / Strangschema
- Planungsunterlagen wie
 - Revisionszeichnungen
 - Funktionsbeschreibung
 - Liste der vereinbarten Normen und Richtlinien
 - Vereinbarte Raumluftqualität
 - Reinigungs- und Wartungskonzept durch Anlagenplaner
- Personal vom Anlagen-Errichter vor Ort
- Fotodokumentation Lagerung und Montage der Luftkanäle und Komponenten

Für Fragen zur Hygieneerstinspektion stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.